

## ●白木

- ① よくホコリを払います。
- ② ホームレメディをぬるま湯で5～10倍に薄め、ウエスタオル（雑巾）やスポンジにつけ、白木部分に染み込ませます。
- ③ 染み込んだら、よく絞ったウエスタオルでお湯拭きします。木目にそって拭き取るかんじで行います。ウエスタオルに茶色いアクが付着しなくなるまで繰り返してください。
- ④ 乾燥を待ちます。
- ⑤ 汚れがひどい場合は、2～3日後、もう一度①②③を行います。
- ⑥ 乾燥すれば完了です。